

CERTIFIKÁT

KONTROLY VOZU

vydává Automotive Support Group s.r.o., v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání Certifikátu kontroly vozu“ ve spolupráci s TÜV Nord Czech, s.r.o. a Cebia, spol. s r. o.

CELKOVÉ HODNOCENÍ VOZIDLA

7 hvězdiček ze 7 možných



Číslo OSVĚDČENÍ:	CKV_1610011103
Datum a čas vystavení:	11.04.2016 14:12:03
VIN (identifikační číslo vozidla):	JMZBLA43601127518
Tovární značka:	MAZDA
Model vozidla:	3
Stav tachometru:	97 263
Rok první registrace dle tech. průkazu:	2010



KONTROLA VIN

Struktura kontrolovaného VIN odpovídá deklarované značce a modelu vozidla



KONTROLA ODCIZENÍ

Vozidlo výše uvedeného VIN není evidováno v registru odcizených vozidel Policie ČR



KONTROLA FINANCOVÁNÍ

Vozidlo výše uvedeného VIN není předmětem financování v ČR (leasingu či úvěru)



KONTROLA DATA REGISTRACE

Rok první registrace odpovídá TP



KONTROLA NAJETÝCH KILOMETRŮ

Na základě fyzické prověrky vozu výše uvedeného VIN není podezření na manipulaci s tachometrem



KONTROLA STAVU TACHOMETRU

Podle aktuálních záznamů v databázích Cebia neexistuje ke dni vystavení Certifikátu podezření z neoprávněné manipulace s údaji o stavu tachometru



KONTROLA PŮVODU

Vozidlo výše uvedeného VIN pochází ze zemí EU

CERTIFIKÁT

KONTROLY VOZU

vydává Automotive Support Group s.r.o., v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro používání Certifikátu kontroly vozu“ ve spolupráci s TÜV Nord Czech, s.r.o. a Cebia, spol. s r. o.

- KONTROLA PLATBY EKO DANĚ**
U vozidla výše uvedeného VIN byla zaplacená ekologická daň dle platné legislativy
- KONTROLA DPH**
U vozidla výše uvedeného VIN není podezření na neuhrazenou DPH a vůz není předmětem ručení za neodvedenou DPH
- KONTROLA VÁŽNÉ HAVÁRIE**
Vozidlo výše uvedeného VIN nebylo havarováno na nosné části
- KONTROLA REGISTRACE**
Vozidlo výše uvedeného VIN není v režimu tzv. „polopřevodu“ a je řádně přihlášeno v Centrálním registru vozidel
- KONTROLA POŠKOZENÍ POVODNÍ**
U vozidla výše uvedeného VIN není podezření na totální poškození povodní
- KONTROLA TYPU MOTORU**
Typ motoru vozidla výše uvedeného VIN odpovídá zápisu v TP
- KONTROLA IDENTIFIKÁTORŮ**
Struktura VIN, typové štítky a další identifikátory vozu odpovídají modelu a typu výše uvedeného vozidla



Výše uvedené výsledky kontrol jsou platné k datu vystavení tohoto Certifikátu. Hodnocení a data o vozidle obsažená v Certifikátu představují informace poskytnuté třetími stranami a mají pouze informativní charakter. Vydavatel Certifikátu neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou, materiální či nemateriální újmu či škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s informacemi uvedenými v Certifikátu. Cebia, spol. s r.o. hodnotí jednotlivé vozy u kategorií Kontrola VIN, Kontrola odcizení, Kontrola financování a Kontrola stavu tachometru. TÜV Nord Czech, s.r.o. certifikovala kontrolní procesy a mechanismy, které jsou uplatňovány v rámci fyzické kontroly jednotlivých vozidel.

podrobnější informace na www.autosg-certificate.cz

Partneři certifikace

